

WHITELIST

Freigegebene SVP-Schlösser für den Riegelsensor des SmartHandle mit Door-Monitoring

Verwendung nur in einflügeligen Türen möglich

Die folgenden optionalen Schlossfunktionen schließen eine Verwendung des SimonsVoss Riegelsensors aus:

- geteilte Nuss (Außendrücker elektrisch kuppelbar)
- Türöffner-Funktion
- Elektrische Verriegelungs-Funktion
- Motorschloss-Funktion
- Mehrfachverriegelung

Hersteller	Bezeichnung	Entfernungsmaß	Türtyp	Tasterposition	Bemerkung	Freigabedatum
Abloy	EL060	92mm	Rohrrahmen-Tür	1		21.03.16
Abus	TKZ40	72mm	Vollblatt-Tür	6	Verwendung kritisch (Dauerstandfestigkeit Schloss)	06.10.14
BKS	2126 E	72mm	Vollblatt-Tür	1		06.10.14
Dorma	SVP 5719 / 5739	92mm	Rohrrahmen-Tür	1		06.10.14
	SVP 52XX	72mm	Vollblatt-Tür	1		06.10.14
Geze	IQ Lock M	92mm	Rohrrahmen-Tür	4		06.10.14
	IQ Lock M	72mm	Vollblatt-Tür	2		06.10.14
Marc	825 (Auto/Panic)	70mm	Vollblatt-Tür	5		18.03.16
SSF	Serie 20/21 APK	72mm	Vollblatt-Tür	6		06.10.14
Wilka	1681	92mm	Rohrrahmen-Tür	1		06.10.14
	5495	72mm	Vollblatt-Tür	1		06.10.14
WSS		92mm	Rohrrahmen-Tür	1	Verwendung kritisch (Aufwändige Justierung der Tür im Dauerbetrieb)	06.10.14

BLACKLIST

Mit dem Riegelsensor des SmartHandle mit Door-Monitoring NICHT verwendbare SVP-Schlösser

Die folgenden SVP-Schlösser sind für den Einsatz des Riegelsensors nicht geeignet:

Hersteller	Bezeichnung	Entfernungsmaß	Türtyp	Bemerkung
Abloy	EL 165	70mm	Vollblatt-Tür	Keine Riegeltasterfunktion
Eco Schulte	GBS 90	72mm	Vollblatt-Tür	Drückerwinkel zu groß
effeff	309X501PZ-----4	72mm	Vollblatt-Tür	Manipulationsschutz setzt Riegeltaster außer Funktion
	309X102PZ	92mm	Rohrrahmen-Tür	Drückerwinkel zu groß
Gege	Serie 128	72mm	Vollblatt-Tür	Keine Riegeltasterfunktion