

WHITELIST

Serrures SVP autorisées pour le capteur du pêne de la SmartHandle avec DoorMonitoring

Utilisation seulement possible dans les portes à un seul battant

Les fonctions de fermeture suivantes excluent une utilisation du capteur du pêne SimonsVoss:

- fouillot divisé (béquille extérieure pouvant être couplée électroniquement)
- fonction d'ouverture de porte
- fonction de verrouillage électrique
- fonction serrure motorisée
- verrouillage multiple

Fabricant	Désignation	Écart	Type de porte	Position du bouton	Remarque	Date de lancement
Abloy	EL060	92mm	Porte à cadre tubulaire	1		21.03.16
Abus	TKZ40	72mm	Porte pleine	6	Utilisation est critique (stabilité dans le temps de la serrure)	06/10/2014
BKS	2126 E	72mm	Porte pleine	1		06/10/2014
Dorma	SVP 5719 / 5739	92mm	Porte à cadre tubulaire	1		06/10/2014
	SVP 52XX	72mm	Porte pleine	1		06/10/2014
Geze	IQ Lock M	92mm	Porte à cadre tubulaire	4		06/10/2014
	IQ Lock M	72mm	Porte pleine	2		06/10/2014
Marc	825 (Auto/Panic)	70mm	Porte pleine	5		18.03.16
SSF	Serie 20/21 APK	72mm	Porte pleine	6		06/10/2014
Wilka	1681	92mm	Porte à cadre tubulaire	1		06/10/2014
	5495	72mm	Porte pleine	1		06/10/2014
WSS		92mm	Porte à cadre tubulaire	1	Utilisation est critique (ajustement fastidieux des portes en fonctionnement continu)	06/10/2014

BLACKLIST

Serrures SVP NON utilisables avec le capteur du pêne de la SmartHandle avec DoorMonitoring

Les serrures SVP suivantes ne sont pas adaptées pour l'utilisation du capteur du pêne:

Fabricant	Désignation	Écart	Type de porte	Remarque
Abloy	EL 165	70mm	Porte pleine	Pas de fonction de détecteur d'état du pêne
Eco Schulte	GBS 90	72mm	Porte pleine	Angle de la béquille trop grand
effeff	309X501PZ-----4	72mm	Porte pleine	La protection contre la manipulation arrête le détecteur d'état du pêne
	309X102PZ	92mm	Porte à cadre tubulaire	Angle de la béquille trop grand
Gege	Serie 128	72mm	Porte pleine	Pas de fonction de détecteur d'état du pêne